

M 1638 Restschmutzentferner

Überarbeitung 15. Juli 2024

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 1638 ist ein hochwertiger, saurer, praktisch wasserfreier, dickflüssiger, Spezialreiniger mit ausgezeichneter Reinigungskraft für bestimmte Anwendungsgebiete.

M 1638 kann dort eingesetzt werden, wo herkömmliche Lösungsmittel (z.B. Aceton) die gestellten Reinigungsaufgaben nicht erfüllen.

Anwendungsgebiete

1. Restschmutzentferner
2. Resteentferner für angetrocknete Dispersionen: z.B. Latex, Acronal, Plextol, Butofan oder Diofan.
3. Resteentferner für angetrocknete Kunstharze: z.B. Epoxid- oder Polyesterharze.

Anwendungsbedingungen

Konzentration: **M 1638** wird unverdünnt angewendet.

Temperatur: 20 - 30 °C

Kontaktzeit: Ca. 30 – 120 Minuten oder über Nacht.

Anwendungsverfahren

1. Sprühverfahren

M 1638 wird mit Hilfe eines geeigneten Sprühgerätes für viskose (dickflüssige) Reinigungsmittel über die Tanköffnung (Domdeckel) aufgetragen. Nach einer ausreichenden Einwirkzeit wird je nach Art und Dicke der Rückstände, zur Entfernung des aufgeweichten oder angelösten Restschmutzes mit kaltem oder heißem Wasser über die Hochdruckköpfe nachgereinigt.

2. Manuelle Arbeitsweise

Der Restschmutzentferner **M 1638** wird mit einer geeigneten Bürste auf die zu reinigenden Oberflächen aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit evtl. die zu reinigenden Oberflächen nochmals mit dem Reiniger **M 1638** einreiben. Nach einer ausreichenden Einwirkzeit wird je nach Art und Dicke der Rückstände zur Entfernung des aufgeweichten oder angelösten Restschmutzes, mit kaltem oder heißem Wasser über die Hochdruckköpfe nachgereinigt.

Siehe hierzu unbedingt auch unseren Reinigungsvorschlag Nr. 11.

Materialverträglichkeit

M 1638 greift sehr viele Kunststoffe an. Sogar die Beständigkeit einer PTFE (Teflon)- Type muß vor Reinigungsbeginn überprüft werden. **M 1638** greift unlegierten Stahl und legierten Stahl (Edelstahl) nicht an.

Inhaltsstoffe

Abmischung von höherwertigen Alkoholen und deren Derivaten, Reinigungsverstärkern, speziellen Dispersions- und Kunstharzlösern sowie organischen Säuren und sehr gut abbaubaren Tensiden.

Vorsicht! M 1638 enthält UN 3265 ätzenden, sauer organischen Stoff, (Octadecensäure) n.a.g.



Signalwort: GEFAHR

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.