

M 3060

1. Saurer Innenreiniger für Transporttanks aus Edelstahl 2. Saurer Spritz- und Tauchreiniger zur Entkalkung und Entkrustung

Überarbeitung 22. Juli 2020

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 3060 ist ein flüssiger, saurer Spezialreiniger, der aufgrund seines Säuregehaltes, seiner kapillaraktiven Tenside und seiner Solubilisierungsmittel in der Lage ist, Verschmutzungen intensiv zu unterwandern und materialschonend von der zu reinigenden Oberfläche zu entfernen. **M 3060** kann überall dort eingesetzt werden, wo neutrale und alkalische Reiniger versagen.

Anwendungsgebiete

M 3060 dient zur Entfernung folgender Rückstände:

Grauschleier, Kalkrückstände, Rostbeläge, Verkrustungen, Palmitin- und Stearin-Fettsäure sowie Wäscheweichspülkonzentrate.

Anwendungsvorschrift

Zu 1: Stammlösung 10 % (9 ltr. Wasser vorlegen und ca. 1 ltr. M 3060 langsam zugeben)

Konzentration an der Düse: 0,1 – 0,5 %

Temperatur an der Düse: 50 – 80 °C

Zu 2: Konzentration: 0,5 – 5,0 %

Temperatur: 20 – 60 °C

Kontaktzeit: Ist von der Maschine oder von der Art und der Dicke des zu entfernenden Belages abhängig.

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Edelstahl von der **M 3060**-Anwendungslösung nicht angegriffen. Der Angriff der M 3060-Anwendungslösung gegenüber empfindlicher Werkstoffe (z.B. Aluminium) ist gering.

Wichtiger Hinweis

M 3060 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden

Inhaltsstoffe

Phosphorsäure, Solubilisierungsmittel und säurestabile, biologisch sehr gut abbaubare Tenside.

Vorsicht! M 3060 enthält Phosphorsäure.



Signalwort: GEFÄHR

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen