

M 5133

Sprüh-, Hochdruck-, Tauch-, Ultraschall-, Grill- und Allzweckreiniger

Überarbeitung Februar 2024

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 5133 ist ein flüssiges, mild alkalisches, hochkonzentriertes, modernes und umweltfreundliches Reinigungsmittel für viele Anwendungsgebiete.

M 5133 entwickelt synergistische Effekte, wodurch der Schmutz materialschonend von der Oberfläche entfernt wird.

Anwendungsgebiete

M 5133 wird erfolgreich als Sprüh-, Hochdruck-, Tauch- und Allzweckreiniger für folgende Anwendungsgebiete eingesetzt:

Lackierte PKW- und LKW-Oberflächen, Oberflächen aus Edelstahl, Stahl, Buntmetallen und unempfindliches Aluminium. LKW-Planen, Bau- und Militärfahrzeuge.

Reinigen und Entfetten von Maschinen, Apparaten und Behältern aus Stahl und Edelstahl in der metallverarbeitenden Industrie und in Lebensmittelbetrieben.

Reinigen von Metallteilen aus Stahl oder Edelstahl im Tauch- oder Ultraschallverfahren.

Reinigen von Grills und Konvektomaten.

Reinigung von Fußböden aus alkalistabilen Kunststoffen, Beton oder Fliesen.

Anwendungsvorschrift

- a) Als Sprühreiniger
Anwendungskonzentration: ca. 1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnt
Anwendungstemperatur: bei ca. 20 – 50 °C aufsprühen
- b) Als Hochdruckreiniger je nach Stellung des Ansaugventiles:
ca. 1:5 mit Wasser vorverdünnen, oder konzentriert ansaugen und direkt über das Hochdruckgerät aufspritzen. Danach mit reinem Wasser gründlich bei ca. 20 – 60 °C abspritzen.
- c) Als Tauch- oder Ultraschallreiniger
Anwendungskonzentration: ca. 2 – 5 %
Anwendungstemperatur: ca. 50 – 80 °C
Kontaktzeit: ca. 2 – 15 Minuten.
- d) Als Grillreiniger
Anwendungskonzentration: 50 – 100 %.
Also 1:1 mit Wasser verdünnt oder konzentriert auftragen.
Anwendungstemperatur: 20 – 40 °C
Kontaktzeit: 5 – 15 Minuten
- e) Als Allzweckreiniger
Anwendungskonzentration: ca. 1 – 5 %
Anwendungstemperatur: ca. 20 – 60 °C
Kontaktzeit: ca. 1 – 5 Minuten
- f) Als Konvektomatenreiniger
Anwendungskonzentration: 10 – 20 %
Also 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen
Anwendungstemperatur: 50 – 60 °C
Also Lösung mit heißem Wasser ansetzen und auf die zu reinigende heiße Oberfläche des Konvektomaten aufsprühen.
Kontaktzeit: 15 – 60 Minuten

Anmerkung:

Nach dem Ende der Kontaktzeit müssen die gereinigten Oberflächen mit heißem oder kaltem, sauberem Wasser gründlich abgespült werden.

M 5133

Sprüh-, Hochdruck-, Tauch-, Ultraschall-, Grill- und Allzweckreiniger

Überarbeitung Februar 2024

Seite 2 von 2

Materialverträglichkeit

LKW-Lacke, die dem technisch üblichen Qualitätsniveau entsprechen, werden bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift von der **M 5133**-Anwendungslösung nicht angegriffen. Die **M 5133**-Anwendungslösung sollte jedoch nicht auf empfindlichen Lackoberflächen, insbesondere bei direktem Sonnenlicht auf der zu reinigen Lackoberfläche antrocknen. Es ist daher empfehlenswert, stets kleinere Flächen zu reinigen, damit die **M 5133**-Anwendungslösung auf der lackierten Oberfläche nicht antrocknen kann.

Auf Oberflächen aus Edelstahl, Stahl, Beton, Keramik, Glas und alkalistabilen Kunststoffen wurde bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift kein Angriff durch die **M 5133**-Anwendungslösung festgestellt. Für die Reinigung von Oberflächen aus empfindlichem Aluminium, glänzendem Aluminium oder speziellen Aluminiumlegierungen ist die **M 5133**-Anwendungslösung **nicht** bzw. **nur bedingt** geeignet.

Wichtiger Hinweis

M 5133 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden.

Inhaltsstoffe

Kaliumhydroxid, Stabilisatoren, Solubilisatoren, Reinigungsverstärker, und biologisch abbaubare Tenside.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen

H319 Verursacht schwere Augenreizungen

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.