

M 5233

Flüssiger, stark alkalischer Sprüh-, Hochdruck- oder Dampfstrahlreiniger sowie Tauch-, Ultraschall- oder Allzweckreiniger

Überarbeitung 10. März 2016

Seite 1 von 1

Produktbeschreibung

M 5233 ist ein flüssiger, stark alkalischer Reiniger, der aufgrund seiner speziellen Kombination reinigungsaktiver Substanzen in der Lage ist, hartnäckigen Schmutz von unten genannten Materialien (Werkstoffen) zu entfernen.

Anwendungsgebiete

- a) Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger
z.B. zur Entfernung von Ölen und Fetten
- b) Hochdruckreiniger für Transporttanks aus Edelstahl
z.B. zur Entfernung von Ölen, Fetten, Fettsäuren, Melamin- oder Melaminharzen und Leimen
- c) Tauch- und Ultraschallreiniger
z.B. zur Entfernung von Ölen, Fetten, Pigmentschmutz, Polier- oder Läpppasten
- d) LKW-Reiniger für Bürstenwaschanlagen
- e) LKW-Reiniger für Planen
- f) Fußbodenreiniger (Beton und Fliesen)

Anwendungsvorschrift

Zu a) ca. 0,1 – 1,0 %;	60 – 80 °C;	1 – 2 Minuten
Zu b) ca. 1,0 – 2,0 %;	80 – 85 °C;	4 – 5 Minuten
Zu c) ca. 1,0 – 5,0 %;	60 – 80 °C;	0,5 – 1 Minuten
Zu d) ca. 0,1 – 0,5 %;	ca. 10 – 20 °C;	ca. 1 – 5 Minuten
Zu e) ca. 5,0 – 10,0 %	ca. 10 – 20 °C	ca. 5 – 10 Minuten
Zu f) ca. 5,0 – 10,0 %;	ca. 20 – 40 °C;	ca. 2 – 10 Minuten

Materialverträglichkeit

Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Stahl, Edelstahl, Beton, Fliesen, alkalistabilen Gläsern und alkalistabilen Kunststoffen sowie unempfindlichen Lacken nicht angegriffen.

Wichtiger Hinweis

M 5233 darf gemäß gültiger Vorschriften zur Reinigung im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Nach Beendigung obiger Einwirkzeit (Kontaktzeit) müssen alle Oberflächen, die mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen sind, gründlichst mit sauberem, mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachgespült werden.

Inhaltsstoffe

Natriumhydroxidlösung, Stabilisatoren, Dispergatoren, Solubilisatoren, Komplexbildner, höherwertige Alkohole und biologisch sehr gut abbaubare Tenside.

Vorsicht! M 5233 enthält UN 1824 NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG (<10 %)



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305 + P351 + P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.